

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Kopfdichtsatz (FL912, FL913) - Fendt (2910048)

Artikelnummer:

31118.2

OEM-Vergleichsnummer*:

04.236, 004.236, 3-12612-05, 03-12612-05



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

7,70 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Kopfdichtsatz mit Zylinderkopfdichtung (2910048)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 200
200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA,
Serie: GT
F390GTA, F395GHA, F395GTA
- Teleskoplader Serie: TS
TS80

passend für die Motoren

- F3L912 - DEUTZ
- F3L913 - DEUTZ
- F4L912 - DEUTZ
- F4L913 - DEUTZ
- F6L912 - DEUTZ
- F6L913 - DEUTZ

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr