

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kühlsystem



Wasserpumpe - Landini (U5MW0097, U5MW0023, 41312154)

Artikelnummer:

301306.1

OEM-Vergleichsnummer*:

U5MW0097, U5MW0023, 41312154, 41312159, 41312495, 141313403, 3641823M91, 41312494, 747542M91

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

50,60 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Wasserpumpe mit Dichtung (U5MW0097, U5MW0023, 41312154)

passend für die Landini Traktoren

- Serie: 30
4530F, 4530L, 4530V, 5530, 5530F, 5530L, 5530V, 5830, 5830F, 6030, 6030F, 6030L, 6030V
- Serie: 40
5840, 6040
- Serie: 500
5500
- Serie: 60
4560F, 4560L, 4560V, 5560, 5560F, 5560L, 5560V, 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V
- Serie: 60 NG
5860
- Serie: Advantage
55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 55V, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 60V
- Serie: Blizzard
50
- Serie: Cingolati
C4500, C4830, C5500, C5830, C6030F, CF4830, CF5030, CF5830
- Serie: Globus
50
- Serie: Prima
4000Special, 5000DT
- Serie: Trekker

CF55

- Serie: Trekker F
Trekker 50F, Trekker 55F
- Serie: Vigneti
55V
- Serie: Vigneti Footstep
55V

passend für die Motoren

- A3.144 - Perkins
- A3.152 - Perkins
- AD3.152 - Perkins
- AG3.152 - Perkins
- AT3.152.4 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Wasserpumpe mit Flansch - Massey Ferguson (747542M91, U5MW0023)

Artikel-Nr: 301302

46,99 €



Dichtung Wasserpumpe - Massey Ferguson (0490484)

Artikel-Nr: 120490484

3,15 €



Wasserpumpe - Massey Ferguson (41312487)

Artikel-Nr: 301303

47,95 €