

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Bremsen



### Nehmerzylinder Reparatursatz - Fendt (X800120520030)

**Artikelnummer:**

120520030E

**OEM-Vergleichsnummer\*:**

X800120520030

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**31,50 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Bremsnehmerzylinder Reparatursatz (x800120520030)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100  
105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA
- Serie: GT Kommunal  
F275GT Kommunal, F275GTII Kommunal, F275GTII Kommunal
- Serie: GT  
F275GT, F275GTII

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

