

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor


Blockdichtsatz - IHC (3136802R99, 3136802R98, 31326802R98)

Artikelnummer:

57688

OEM-Vergleichsnummer*:


3136802R99, 3136802R98, 31326802R98



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

79,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Blockdichtsatz (3136802R99, 3136802R98, 31326802R98)

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 2000
2400
- Serie: 3000
3210, 3220
- Serie: 33
433, 533, 633
- Serie: 40
440, 540, 640
- Serie: 84
484
- Serie: 85
385, 485
- Serie: 95
395, 495
- Serie: Classic
353, 383, 423, 453, 454, 464, 523, 553, 554
- Industrieschlepper Serie:
248


passend für die Motoren

- D155 - IH

- D179 - IH

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Dichtung für Wasserkanal - IHC (3136766R4)

Artikel-Nr: 3136766

27,50 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr