


Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Farben & Lacke



Massey Ferguson (grau ab Baujahr 1982) - Erbedol Schlepperlack SL7630

Artikelnummer:

64310449

OEM-Vergleichsnummer*:

SL7630, 4003595005029

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

14,49 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Kunstharzlack / Schlepperlack in dem Farbton "Massey Ferguson grau" ab Baujahr 1982

- 750ml Dose
- Erbedol Dosencode: SL7630

Dieser Kunstharzlack hat folgende Eigenschaften:

- stoßfest
- schlagfest

- hohe Deckkraft
- witterungsbeständig
- dauerhafte Hochglanzhaltung
- resistent gegen technische Öle & milde Reinigungsmittel

Bitte beachten Sie, dass der Farbton auf Ihrem Bildschirm nicht immer naturgetreu dargestellt werden kann, also nur als Anhaltspunkt dient und nicht farbverbindlich ist.

Sicherheitsdatenblatt wird auf Anfrage gern zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Verwendung auf der Dose!

Erste Hilfe Maßnahmen & allg. Anmerkungen:

Im Falle eines Unfalls oder bei Unwohlsein sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Eventuell Etikett vorzeigen.

Einer bewusstlosen Person niemals etwas über den Mund verabreichen.

- Nach Inhalation
Verunfallten an die frische Luft bringen - kontaminierten Bereich verlassen. Den Betroffenen ruhigstellen in einer Position, die das Atmen erleichtert. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung leisten. Sofort ärztlichen Rat einholen!
- Bei Bewusstlosigkeit
Verunfallten instabile Seitenlage bringen und medizinischen Dienst/Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt
Mit Produkt verunreinigte Kleidung und Schuhe entfernen. Körperteile, die in Berührung mit der Zubereitung kamen, sollten mit Wasser abgespült werden. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Vor erneuter Verwendung verunreinigte Kleidung und Schuhe reinigen.
- Nach Augenkontakt
Offene Augen, auch unter den Augenlidern, sofort mit viel fließendem Wasser ausspülen. Bei andauernder Reizung medizinischen Dienst/Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken
Nicht angegeben (Aerosol). Versehentliches Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
Sofort medizinischen Dienst/Arzt aufsuchen.
Dem Arzt Sicherheitsdatenblatt oder Etikett vorzeigen.

Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen:

- Nach Hautkontakt
Reizt die Haut. Juckreiz, Rötung, Schmerzen.
- Nach Augenkontakt
Ein Kontakt mit den Augen kann Reizung verursachen (Rötung, Tränenfluss und Reizungen).
- Nach Verschlucken
Nicht wahrscheinlich. Versehentliches Verschlucken: Kann Bauchschmerzen verursachen. Kann Übelkeit / Erbrechen und Durchfall verursachen. Reizt Verdauungsorgane (Darmbereich). Ein Verschlucken oder Eindringen in die Atemwege kann zum Tod führen.
- Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



BGS Lackierpistole 500 cm³

Artikel-Nr: 14577

29,90 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr