

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Zylinderkopfdichtung - Massey Ferguson (3637498M1)

Artikelnummer:

307311

OEM-Vergleichsnummer*:

36812326, 36812338, 36812342, 3681E021, 3638341M1, 3405357M5, 36812315, 36812341, 36812349, 3638845M1, 36812331, 36812333, 36812334, 36812336, 746342M1, 3638845V1, 3638845Z1, 36812351, 3405357M4

 **Lagernd**
Lieferfrist 1-3 Tage

15,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Zylinderkopfdichtung (3637498M1)

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
165, 168 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 174 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 174C (1te Serie Blöcke 103.19mm), 174F (1te Serie Blöcke 103.19mm), 174S (1te Serie Blöcke 103.19mm), 174V (1te Serie Blöcke 103.19mm), 175 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 175S (1te Serie Blöcke 103.19mm), 178, 184 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 184F (1te Serie Blöcke 103.19mm), 184S (1te Serie Blöcke 103.19mm), 185, 188, 194 (Mit Flammenschutzring), 194C (Mit Flammenschutzring), 194F (Mit Flammenschutzring), 194S (Mit Flammenschutzring)
- Serie: 1000
1004T (1te Serie Blöcke 103.19mm)
- Serie: 200
255 (USA) (1te Serie Blöcke 103.19mm), 265 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 273 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 274 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 274C (1te Serie Blöcke 103.19mm), 274CF (1te Serie Blöcke 103.19mm), 274S (1te Serie Blöcke 103.19mm), 274SK (1te Serie Blöcke 103.19mm), 275 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 283 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 284 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 284S (1te Serie Blöcke 103.19mm), 285 (Mit Flammenschutzring), 290 (Mit Flammenschutzring), 293 (Mit Flammenschutzring), 294 (Mit Flammenschutzring), 294C (Mit Flammenschutzring), 294S (Mit Flammenschutzring)
- Serie: 200 (SA)
265 (1te Serie Blöcke 103.19mm)
- Serie: 3000
3050 (1te Serie Blöcke 103.19mm)

- Serie: 500
565 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 575 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 590 (Mit Flammenschutzring)
- Serie: 600
675 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 690 (Mit Flammenschutzring), 698T (1te Serie Blöcke 103.19mm)
- Industrieschlepper Serie:
30D (1te Serie Blöcke 103.19mm), 50 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 50B (1te Serie Blöcke 103.19mm), 50B Mk11 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 50C (1te Serie Blöcke 103.19mm), 50D (1te Serie Blöcke 103.19mm), 50E (1te Serie Blöcke 103.19mm), 50EX (Mit Flammenschutzring), 50H (1te Serie Blöcke 103.19mm), 50HX (Mit Flammenschutzring), 60 (1te Serie Blöcke 103.19mm), 60H (Mit Flammenschutzring)
- Mähdrescher Serie:
10 Plot, 16, 16 Plot, 186, 187, 20 (->U108196N Mit Feuersteg), 206, 20XP (->U027773M 1te Block-Serie, Bohrung ° 103.19mm), 240, 307, 330, 8 Plot, 99

passend für die Motoren

- A4.236 - Perkins
- A4.248 - Perkins
- A4.212 - Perkins
- AT4.236 - Perkins

passend für die komplette OEM-Liste

- 02100117, 02100849, 02102066, 36812326, 36812338
36812342, 3681E021, 3638341M1, 3405357M5, 36812315
36812341, 36812349, 3638845M1, 36812331, 36812333
36812334, 36812336, 746342M1, 3638845V1, 3638845Z1
36812351, 3405357M4, LC229293, 416342M1, 1641129M1
3118173R1, 3638845M1, 36812323, 36812333
36812336, 36812338 , 36812341, 36812349
36812608, 3681E007, 3681E021, 3681E21, 6005022519

70490825, 746342M1, 7701032155, 9220410012
PF225507, PF225536, PF225656

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr