

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Ventilsatz 35° (U5VK0111) - Massey Ferguson - Perkins AD3.152

Artikelnummer:

30394

OEM-Vergleichsnummer*:

4224154M91, B3904, U5VK0111



 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

78,50 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Ventilsatz mit einem Ventilwinkel von 35° für die Motoren

- AD3.152 - Perkins

In dem Ventilsatz sind folgende Ersatzteile enthalten:

- Einlassventile
- Auslassventile
- Ein- und Auslassführungen
- Ventildfedern
- Schutzkappen
- Keile
- Dichtsätze

z.B. passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
133 (U584639F->), 134C (U584639F->), 134V (U584639F->), 135 (U584639F->), 135V (U584639F->), 140 (U584639F->), 145 (U584639F->), 145S (U584639F->), 145V (U584639F->), 148 (U584639F->), 150 (U584639F->), 152 (U584639F->), 152F (U584639F->), 152S (U584639F->), 152V (U584639F->), 154 (U584639F->), 154C (U584639F->), 154F (U584639F->), 154S (U584639F->), 154V (U584639F->)

- (U584639F->), 134V (U584639F->)
- Serie: 200
230 (U584639F->), 233 (U584639F->), 234C (U584639F->), 234CF (U584639F->), 234S (U584639F->), 235 (U584639F->), 240 (U584639F->), 244CF (U584639F->), 245 (U584639F->), 250 (U584639F->), 253 (Italy) (U584639F->), 254 (U584639F->), 254C (U584639F->), 254CF (U584639F->), 254S (U584639F->), 255 (U584639F->)
 - Serie: 2200
2205 (U584639F->)
 - Serie: 300
333 (U584639F->), 334V (U584639F->), 340 (U584639F->), 342 (U584639F->), 350 (U584639F->), 353 (U584639F->), 353LX (U584639F->), 353S (U584639F->), 354AP (U584639F->), 354AQ (U584639F->), 354F (U584639F->), 354FP (U584639F->), 354FP(X) (U584639F->), 354FQ (U584639F->), 354GE (U584639F->), 354GE(X) (U584639F->), 354S (U584639F->), 354SP (U584639F->), 354SP(X) (U584639F->), 354SQ (U584639F->), 354V (U584639F->), 354VQ (U584639F->), 356CF (U584639F->)
 - Serie: 3200-3300
3210FP(X) (U584639F->), 3210GE(X) (U584639F->), 3210SP(X) (U584639F->)
 - Serie: 500
550 (U584639F->)
 - Industrieschlepper
Serie:
20 (U584639F->), 203 (U584639F->), 205 (U584639F->), 20B (U584639F->), 20C (U584639F->), 20D (U584639F->), 20E (U584639F->), 20F (U584639F->), 2135 (U584639F->), 2203 (U584639F->), 30B (U584639F->), 30E (U584639F->), 30H (U584639F->), 40 (U584639F->),

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr