

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Vorderachse



Achsschenkel Reparatursatz - Fendt Farmer

Artikelnummer:

201462852

OEM-Vergleichsnummer*:

165300060220, 165300060260, 165300062010, 165300060040, 165300060251, 165300062031, 165300060080

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

200,36 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Achsschenkel Reparatursatz mit folgenden Ersatzteilen:

- 1x 3B - Buchse (165300060220)
Ø innen = 45mm
Ø außen = 50mm
Höhe = 44mm
- 1x 3C - Buchse (165300060260)
Ø innen = 36mm
Ø außen = 40mm
Höhe = 45mm
- 2x 4A - Scheibe (165300060080)
Ø innen = 37mm
Ø außen = 71mm
Stärke = 4,15mm
- 1x 4B - Scheibe (165300060040)
Ø innen = 35mm // 50mm
Ø außen = 68mm // 65mm
Stärke = 14,3mm
- 1x 4C - Drucklager (165300060251)
- 1x 5B - Gummipuffer (165300062031)
Ø innen = 45mm
Ø außen = 91mm
Höhe = 50mm
- 1x 5C - Dichtung (165300062010)
Ø innen = 45mm
Ø außen = 86mm
Stärke = 2,5mm

passend bei den Fendt Traktoren

- Farmer 3S, 4S, 5S
- Farmer 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA,
- Favorit 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 611LS, 611LSA, 612LSA,
- GT Kommunal F255GT Kommunal, F275GT Kommunal, F275GTII Kommunal, F275GTII Kommunal
- F255GT, F275GT, F275GTII

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr