

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Motor Reparatursatz - Fendt 312, 611, 612, 614, 615

Artikelnummer:

2230217

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

1.678,86 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Kompletter Motor Überholsatz / Reparatursatz

- 1x Ölwanneabdichtung (F180200210040)
- 1x Flächendichtpaste Hochfest 50ml
- 6x Zylinderkopfdichtung (7700044521)
- 6x Kopfdichtsatz ohne Zylinderkopfdichtung
- 6x Krümmerdichtung (199204010040)
- 6x Zylinderlaufbuchse (6005010636, F385200210290)
- 6x Kolben (6005010609, F199204310010)
- 6x Kolbenring-Satz (6005010305, 7701201835)
- 12x Buchsenabdichtung (6005003706, F385200210030)
- 12x Buchsenabdichtung (6005003707, F170200210030)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 300
312
- Serie: Favorit 600
611LSA, 612SA, 614LSA, 615LSA

passend für die Motoren

- D226-6
- TD226-6.2
- TD226-B6
- TD228-6

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr