

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Ventildeckeldichtung - Fendt (F238200210060)

Artikelnummer:

38925

OEM-Vergleichsnummer*:

F238200210060, F238200210061, F238.200.210.060, F238.200.210.061

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

4,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Ventildeckeldichtung (F238200210060)

- für 1 Zylinder

passend bei den Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100
102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA
- Serie: Farmer 300
300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 308LS, 308LSA, 309LS, 309LSA, 310LSA, 311LSA
- Serie: Farmer Classic
2, 2D, 2DE, 2E, 2S, 3S, 4S, 5S
- Serie: Favorit 600
600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 614LSA, 615LSA
- Serie: Favorit Classic
10S, 10SA, 11S, 11SA, 12SA, 3, 3S, 3SA, 4, 4S, 4SA
- Teleskoplader Serie: TS
TS60, TS65, TS65A

passend für die MWM Motoren

- D208-3

- D208-4
- D225-3
- D225-4
- D225-4.2
- D225-6
- D226-3
- D226-3.2
- D226-4
- D226-4.2
- D226-5
- D226-6
- D226-6.2
- D227-4
- D227-4.2
- D227-6
- D227-6.2
- D325-2
- D325-3
- D325-4
- D325-6
- D327-2
- D327-3
- D327-4
- TD226-4
- TD226-4.2
- TD226-6.2
- TD226-B3
- TD228-6

sowie die John Deere (DSPG) Motoren

- 4039T
- 4045D

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Ventildeckel - Fendt (F238200210070, 13053431)

Artikel-Nr: 128200210070

79,00 €