

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Ventildeckeldichtung - Fendt (F385200210170)

Artikelnummer:

2274176

OEM-Vergleichsnummer*:

F385200210170, F385200210171, 056.460

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

5,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Ventildeckeldichtung (F385200210170)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 300
304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LSA, 307, 307LS, 307LSA, 308, 308LS, 308LSA, 309, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312LSA
- Serie: Favorit 500
509, 510, 511, 512, 514, 515
- Serie: Favorit 600
611LSA, 612SA, 614LSA, 615LSA

passend bei den Motoren

- D226-B4 - MWM
- D226-B6 - MWM
- TD226-B3 - MWM
- TD226-B4 - MWM
- TD226-B6 - MWM

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr