

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Motordichtsatz - Fendt (F100002910183, F149200210050)

Artikelnummer:

69991.2

OEM-Vergleichsnummer*:

F100002910183, F149200210050, F208200210070

 **Lagernd**
Lieferfrist 1-3 Tage

49,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Motordichtsatz (F100002910183)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 200
204P, 204PA, 204V, 204VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA
- Teleskoplader
Serie: TS
TS80

passend für die Motoren

- F4L912 - DEUTZ

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 00
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr