


Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hubwerk



Tiefenkontrollfeder 14mm - Massey Ferguson (1825307M91)

Artikelnummer:

3066776


OEM-Vergleichsnummer*:

1825307M91, 3307673M1

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

109,00 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Tiefenkontrollfeder (1825307M91, 3307673M1)

- Dicke = 14mm

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
154, 154C, 154F, 154S, 154V, 164TF, 164TS, 164TV, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S
- Serie: 1000
1007
- Serie: 200
233, 234C, 234CF, 234S, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 263 (UK), 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 284, 284S, 293, 294, 294C, 294S
- Serie: 300
333, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 356CF, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 366CF, 367CF, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 376C, 377, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 393, 393LX, 393S, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 396, 397
- Serie: 3200-3300

3210FP(X), 3210GE(X), 3210SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X),
3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X),
3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr