

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Ventildeckeldichtung Kork - John Deere (AR102261, R68226)

Artikelnummer:

267440

OEM-Vergleichsnummer*:


AR102261, R68226, R75729, T20111



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

12,30 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Ventildeckeldichtung (AR102261, R68226, R75729, T20111)

- Kork

passend für die John Deere Traktoren

- Serie: 10
310, 510, 920
- Serie: 20
1020 (EU-3152D) (->085099), 1020 (EU-3164D) (085100->), 1020 (USA), 1120, 1520, 820 (EU), 820 (USA)
- Serie: 30
1030 (DE), 1030 (ES), 1030OU, 1030VU, 1130, 1530, 1630 (DE), 1630 (ES), 1630OU, 1630VU, 830 (EU), 830 (USA), 930, 930VU
- Serie: 35
1035, 1035EF, 1035EV, 1635, 1635EF, 1635EV
- Serie: 40
1040 (DE), 1040 (ES), 1040V, 1140 (DE), 1140 (ES), 1140F, 1140V, 2040 (USA-3164D), 2040 (USA-3179D), 2240, 840, 940 (DE), 940 (ES), 940V
- Serie: 45
1445F, 1745F, 1845F, 2345F
- Serie: 50
1350, 1550, 1750, 1750V, 1850 (DE), 1850 (ES), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (DE), 1950 (ES), 1950F, 1950N, 2150
- Serie: 55
2155, 2255, 2355N

passend für die Motoren

- 3152D - DSPG
- 3164D - DSPG
- 3179D - DSPG
- 3179T - DSPG

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr