

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Bremsen



Reparatursatz für Bremssattel Ø 40mm - Fendt (F178107070080)

Artikelnummer:

2241231

OEM-Vergleichsnummer*:

F178107070080

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

29,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Reparatursatz ohne Kolben für Bremssattel (F178107070080)

- für Bremssattel mit 4 Bremskolben
- Ø Bremskolben = 40mm

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 200
250S, 260P, 260S, 270P, 275SA, 280P, 280S
- Serie: Farmer 300
303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C,
307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA,
310, 310LSA, 312, 312LSA
- Serie: Favorit 500
510, 511, 512, 514, 515
- Serie: GT Porte-outils
F370GT, F380GT, F390GTA, F395GTA

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr