

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Ventildeckeldichtung - Ford (E5NN6584BD)

Artikelnummer:

247497



OEM-Vergleichsnummer*:

3959034, 3961606, 3976375, 83959034, 83960161, 83961606, 83976375, E5NN6584BA, E5NN6584BB, E5NN6584BC, E5NN6584BD

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

11,30 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Ventildeckeldichtung (E5NN6584BD)

passend für die Ford Traktoren

- Serie: 00
5000, 5600, 6600, 7000, 7600
- Serie: 10
5110, 5610, 6410, 6610, 6610O, 6610S, 6710, 6810, 6810S, 7010, 7410, 7610, 7610O, 7610S, 7710
- Serie: 30
4830, 4830N, 4830O, 5030, 5030O
- Serie: 40
5640, 6640, 7740, 8340
- Industrieschlepper Serie:
550, 555, 555A, 555B, 555C, 555D, 555E, 575D, 575E, 655, 655A, 655C, 655D, 655E, 675D, 675E, 85TLB

passend für die Motoren

- BSD442 - Ford
- 450 T/PD - Ford
- PowerStar 5.0 - Ford
- PowerStar 5.0T - Ford
- PowerStar 4.4 - Ford
- 450 T/PF - Ford
- BSD444T - Ford

- BSD444 - Ford
- 450/NE - Ford
- PowerStar 7.5 - Ford

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr