Schlepper-Teile.de Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Ventildeckeldichtung (AKD 12, AKD 112) - Fendt (F024200210440)

Artikelnummer:

38924

OEM-Vergleichsnummer*:

F024200210440, 6.321.3853.010.4, 12165711



6,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster



Ventildeckeldichtung

passend für Fendt

- Serie Dieselross Dieselross FL 237 F 12 F 24
- Serie Farmer Farmer 1
- Serie Geräteträger GT 225

passend für den Motor

• AKD 112-2

Zugehörige Artikel



ELRING Kopfdichtsatz - Fendt (AKD112Z)

Artikel-Nr: 37867

15,90 €

Schlepper-Teile.de Frankfurter Stra�e 14 D-65527 Niedernhausen Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60

Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629 E-Mail: info@schlepper-teile.de $\ddot{i} \dot{\varsigma}^{1} \! / \! _{2} ffnungszeiten:$

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr