

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Dreipunkt



Dichtsatz für Unterlenkerwelle - IHC (3145268R1, 3223152R92)

Artikelnummer:

25668317

OEM-Vergleichsnummer*:

3145268R1, 3223152R92, 3225611R1

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

118,88 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Dichtsatz für Unterlenkerwelle (1 Satz pro Seite)

- Beinhaltet:
 - 1x Lager (3145270R1, 3145270R2)
 - 1x Dichtring (3217570R1)
 - 1x Ring (3145271R1, 3223153R1)
 - 1x Dichtringhalter (3217571R1)
 - 4x Scheibe (3216984R1)

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 43
743, 743XL
- Serie: 44
644, 744, 844, 844S, 844XL
- Serie: 45
745S, 745XL, 845, 845XL
- Serie: 56
856, 856XL

Zugehörige Artikel



Unterlenkerwelle - IHC (3145268R1, 3223152R92, 3225611R1)

Artikel-Nr: 25667813

169,00 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr