

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Hubwerk



### Dichtsatz für Hubkolben - Massey Ferguson (897564M1)

Artikelnummer:

3069217

OEM-Vergleichsnummer\*:

1665685M91, 2528203K1, 3761478M1

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**9,10 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Dichtungssatz für Hubkolben

- Beinhaltet den O-Ring und den Kunststoff Stützring

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100  
133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 165
- Serie: 200  
235, 240, 245, 250, 255
- Serie: 500  
550, 560
- Mähdrescher  
Serie:  
240, 560

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Fahrerlos-Steuerung  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 88 28 820  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr