

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hubwerk



Dichtring / Teflonbuchse für Hubwerk - Massey Ferguson (1665684M91)

Artikelnummer:

1665684

OEM-Vergleichsnummer*:

1665684M91, 2528201K1, 3761477M1

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

11,60 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Dichtring und Teflonbuchse für Hubwerk

- Ø Bohrung Kolben = 3 3/8"

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
158, 165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188
- Serie: 1000
1004, 1200
- Serie: 1200
1250
- Serie: 200
260, 265, 275, 285, 290, 298
- Serie: 200 (Brasil - South Africa)
265
- Serie: 500
565, 575, 590
- Serie: 600
675, 690, 698, 699
- Mähdrescher Serie:
565

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr