

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Lenkung



Dichtsatz Lenkzylinder - Massey Ferguson (1885710M91)

Artikelnummer:

1885710

OEM-Vergleichsnummer*:

1885710M91

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

12,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Dichtsatz für den Lenkzylinder (1885710M91)

- passend für den Lenkzylinder 56203 (1884374M93)
"ältere Ausführung"

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
165, 168, 175, 178, 185, 188
- Serie: 200
265, 275, 285, 290
- Industrieschlepper Serie:
50B MKII, 50

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Lenkzylinder - Massey Ferguson (1853466M93)

Artikel-Nr: 56203

219,00 €



Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr