

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Dichtung Ventildeckelmutter - IHC (3138638R1)

Artikelnummer:

1202278

OEM-Vergleichsnummer*:

3138638R1

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

2,15 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtung für die Ventildeckelmutter (3138638R1)

- Ø = 8mm

passend für die IHC Traktoren

- Schleppertypen: 353, 383, 423, 453, 433, 533, 633, 540, 640, 523, 553, 3210, 3220, 440, 395, 495, 385, 484, 485
Motortypen: D-155, D-179
- Schleppertypen: 733, 833, 740, 840, 554, 624, 644, 654, 724, 824, 743, 744, 745, 844, 844S, 585, 595, 685, 695, 795, 885, 895, 995, 845, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240
Motortypen: D-206, D-239, D-246, D-268
- Schleppertypen: 946, 1046, 955, 1055, 956, 1056
Motortypen: D 310, D 358

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr