

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Vorderachse

Dichtring APL1251 - Fendt (F138314020460)

Artikelnummer:

22645225

OEM-Vergleichsnummer*:


F138314020460



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

4,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtring / Dichtkappe für ZF Allradachse (F138314020460)

- 44x65x6mm
- ZF Achse = APL 1251

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100
102 (APL1251), 102LS (APL1251), 102LSA (APL1251), 102S (APL1251), 102SA (APL1251), 103 (APL1251), 103LS (APL1251), 103LSA (APL1251), 103S (APL1251), 103SA (APL1251), 104LS (APL1251), 104LSA (APL1251), 104S (APL1251), 104SA (APL1251), 105 (APL1251), 105LS (APL1251), 105LSA (APL1251), 105S (APL1251), 105SA (APL1251), 106LS (APL1251), 106LSA (APL1251), 106S (APL1251), 106SA (APL1251), 108LS (APL1251), 108LSA (APL1251), 108S (APL1251), 108SA (APL1251)
- Serie: Farmer 300
300LSA (APL1251), 303LS (APL1251), 304LS (APL1251), 304LSA (APL1251), 305LS (APL1251), 305LSA (APL1251), 306LS (APL1251), 306LSA (APL1251), 307 (APL1251), 307C (APL1251), 307LS (APL1251), 307LSA (APL1251), 308 (APL1251), 308C (APL1251), 308LS (APL1251), 308LSA (-> 178/9000 APL1552), 309 (APL1251), 309C (APL1251), 309LS (APL1251), 309LSA (-> 178/9000 APL1552), 310 (APL1251), 310LSA (APL1251), 311 (APL1251), 311LSA (APL1251), 312 (APL1251), 312LSA (APL1251)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr